

MOTION DIKNING 2018

Till: Östervikens samfällighetsförening

Det är stora problem med gropar som bildas i vägen vid Österviksvägen 6 vid nederbörd och tung trafik,

Det hjälper inte att grusa vägen som gjordes i dec 2017, efter några dagar så uppkom gropar igen.

Det rinner även vatten över vägen vid stor nederbörd.

Jag föreslår att föreningen dikar utmed vägen mot fastighet Stavsnäs 1:615. (Kalhygget), eventuellt med trumma under vägen.

Det ser ut att vara ca 1 meter mellan tomtgräns och väg.

Föreslår att föreningen vidtalar fastighetsägare för Stavsnäs 1:615 för godkännande samt eventuellt få lägga upp massorna på fastigheten för att spara kostnader.

Med vänlig hälsning,
Roland Olson och Annika Ridderfors
Stavsnäs 1:624 och Stavsnäs 1:621

rolandolson@gmail.com
073-9193358